


## Instruction pour remplir le Silo HARVESTORE

Matière sèche du fourrage 40%-60%



### Remplir le Silo:

1. le bras de la fraise doit être à 6 heures
2. fermer le robinet à boisseau sphérique dans la conduite pulmonaire
3. ouvrir le couvercle de remplissage du silo
4. remplir le silo, attention au centre
5. Après chaque 2-3ème chariot, faire tourner la fraiseuse en arrière pendant quelques secondes avec le couvercle de la fraise ouvert.  
(sans avance du bras)
6. quantité minimale de remplissage, lorsque le silo est entièrement vide, nous recommandons 50% du volume du silo afin que suffisamment de gaz soit produit sur la durée et que l'oxygène soit déplacé.
7. après le remplissage du silo, refermer proprement tous les couvercles. Vérifier que tous les joints et la soupape de surpression sont en bon état.
8. Le robinet à boisseau sphérique de la conduite pulmonaire reste fermé pendant 48 heures, puis il s'ouvre.
9. 5 jours après le remplissage, les poumons doivent s'être remplis.
10. 14 jours après le remplissage, les poumons doivent réagir aux variations de température, froid= plus plein, chaud= plein.
11. Ouvrez le robinet de condensat environ tous les 14 jours, vérifiez qu'il n'y a pas d'eau dans le tuyau inférieur de la gaine

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Avec mes meilleures salutations  
Werner Schuler  
**Werner Schuler AG**

**Werner Schuler AG**  
Langrüti 10  
CH-6333 Hünenberg See

**info@harvestore.ch**  
**www.harvestore.ch**  
**041 784 40 80**