


## Instruction pour remplir le Silo HARVESTORE

Matières sèche du fourrage 40%-60%



### Remplir le Silo:

1. Mettez le bras de la desileuse sur position 6
2. Ferme le robinets à bille dans le tuyeau de gaz
3. Ouvrez les couvercles sur le silo
4. Commencer le remplissage, contrôlé qu'il est rempli au milieu du silo
5. Tous les 2 à 3 chariots, laissez la deileuse tourner en arrière avec le couvercle ouvert quelques second tourné. (sans avancement du bras)
6. Après remplir le silo, fermé tous les couvercle propre
7. Le robinet à bille reste fermer, après 48 h ouvre le robinet à bille
8. Les poumons doivent s'être remplis 5 jours après l'ouverture du robinet à bille
9. 14 jours après le remplissage, les poumons doivent réagir aux fluctuations de température, cool = plus plein, chaud = plein.
10. Ouvrez le robinet de condensat environ tous les 14 jours, vérifiez qu'il n'y a pas d'eau dans le tuyau inférieur de la gaine

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Avec mes meilleures salutations  
Werner Schuler  
**Werner Schuler AG**

**Werner Schuler AG**  
Langrütli 10  
CH-6333 Hünenberg See

**info@harvestore.ch**  
**www.harvestore.ch**  
**041 784 40 80**